

# 同心县应急管理局关于同心县优旺砂业有限公司的行政处罚决定

行政相对人名称	法定代表人	处罚事由	处罚依据	处罚机关	处罚结果	处罚决定日期	处罚生效日期	决定书文号
同心县优旺砂业有限公司	马*旺	1. 矿山+14074m 工作平盘宽度 7m, 小于设计最小工作平盘 30m 的规定, 矿山工作帮坡角大于设计工作帮坡角。2. 矿山南部最终边坡+1417m 平台边坡出现滑坡现象, 有一段长 2m 的边坡有横、纵向裂缝。	1. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条; 2. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《应急管理行政处罚裁量权基准》第四十六条	同心县应急管理局	给予罚款人民币叁万元整 (¥30,000.00)	2026 年 5 月 14 日	2026 年 5 月 14 日	(同) 应急罚 [2026] 10 号