

同心县 2021 年第四季度水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 菌落总数 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 大肠埃希菌 | 二氧化氯 | 余氯 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 |
|----|----------------|------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | <5 | 0.38 | 无 | 有 | 7.4 | 8 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.008 |
| 02 | 同心县河西镇菊花台村蕊彬商店 | 末梢水 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.4 | 31 | 1.1 | 5.3 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.008 |
| 03 | 同心县河西镇西部水厂 | 出厂水 | <5 | 0.34 | 无 | 有 | 7.7 | 24 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 04 | 同心县河西镇朝阳村 | 末梢水 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.0 | 17 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 05 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.3 | 7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | | 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 06 | 同心县社保局门房 | 末梢水 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.7 | 13 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 07 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 8.1 | 22 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.013 |
| 08 | 同心县王团镇张家湾村 | 末梢水 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.5 | 11 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 |
| 09 | 同心县马家洼水厂 | 出厂水 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 8.1 | 16 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | | 0.50 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.011 |
| 10 | 同心县王团镇东滩村 | 末梢水 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.8 | 7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | | 0.07 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 |
| 11 | 同心县王团镇麻疙瘡水厂 | 出厂水 | <5 | 0.17 | 无 | 有 | 7.6 | 16 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.018 |
| 12 | 同心县王团镇园枣村 | 末梢水 | <5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.8 | 6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.016 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|----|------|---|---|-----|----|-----|-----|-----|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13 | 同心县豫海镇豫海澜湾小区 | 末梢水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.0 | 9 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 14 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 8.4 | 27 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | | 0.46 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 |
| 15 | 同心县石狮镇窑山水厂 | 出厂水 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.5 | 10 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | | 1.09 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.029 |
| 16 | 同心县下马关镇东部水厂 | 出厂水 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.9 | 32 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | | 0.79 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.027 |
| 17 | 同心县下马关镇西沟村凤霞饭店 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.5 | 13 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.026 |
| 18 | 同心县马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.5 | 22 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | | 0.24 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.033 |
| 19 | 同心县马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.0 | 13 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | | 0.95 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.031 |
| 20 | 同心县石狮镇惠安村 | 末梢水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.4 | 22 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.030 |